

No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2022-0054

Fecha de emisión: 12/5/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2022-00122

Descripción: Reparación del aire acondicionado trasero del vehículo Hyundai H350 Chasis, KMFAB17RPHK008308.

Modalidad de compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Auto Centro Duarte Herrera, SRL

RNC: 130839222

Nombre comercial: Auto Centro Duarte Herrera, SRL

Domicilio comercial: Bienvenido Pozo, 10903 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-926-1313

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto total: 9,735.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-UC-CD-2022-0054


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	78180107	Reparacion del aire acondicionado tracero del vehiculo Hyunday H350 Chasis, KMFAB17RP HK008308	1.00	UD	8,250.00	8,250.00		1,485.00	0.00	9,735.00

Subtotal RDS	8,250.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,485.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	9,735.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Reparacion del aire acondicionado tracero del vehiculo Hyunday H350 Chasis, KMFAB17RPHK008308	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/5/2022 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido