

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

No. Proceso: ONAPI-UC-CD-2022-0177.

Fecha: 14/12/2022.

Descripción: Reparación de escape en aire acondicionado trasero y sistema de frenos del vehículo Hyundai H350 Chasis KMFAB17RPHK008308.

Item	Código UNSPSC	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada
1	78180107	Reparación de escape en aire acondicionado trasero y sistema de frenos del vehículo Hyundai H350 Chasis KMFAB17RPHK008308.	UD	1

Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

- **Oferta económica**, con una vigencia mínima de 30 días y crédito a 30 días. Además de tener contactos actualizados (correos y/o números telefónicos). **NO SUBSANABLE**.
- Certificación al día de sus obligaciones fiscales ante la DGII.
- Certificación de pagos al día en la TSS.
- Registro de proveedor del estado vigente y con la actividad económica para tales fines.
- Para la evaluación se tomará en cuenta el precio, la modalidad de pago, tiempo de entrega, cumplimiento con las especificaciones técnicas y documentación solicitada.
- No se recibirá más de una factura por orden de compra.

Para solicitud de aclaración deberán dirigirse a nuestra Oficina Principal en la siguiente dirección Ave. De Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Sto. Dgo., D.N. en el horario de (8:00 am a 4:00 pm) de lunes a viernes, vía correo electrónico a compras@onapi.gob.do o llamando al número 809-567-7474 ext. 3403. El costo de las informaciones es gratuito.

Atentamente;


Yudelka Gómez D.
Auxiliar Administrativo.
División de Compras.



OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809-567-7474

www.onapi.gob.do