

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**FICHA TÉCNICA**

No. Proceso: ONAPI-UC-CD-2022-0054.

Fecha: 11/05/2022.

**Descripción:** Reparación del aire acondicionado trasero del vehículo Hyundai H350 Chasis, KMFAB17RPHK008308.

ítem	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad
1	78180107	2.2.7.2.08	Reparación del aire acondicionado trasero del vehículo Hyundai H350 Chasis, KMFAB17RPHK008308	1.00

**Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:**

- **Oferta económica**, con una vigencia mínima de 30 días y crédito a 30 días. Además de tener contactos actualizados (correos y/o números telefónicos). **NO SUBSANABLE**.
- Certificación al día de sus obligaciones fiscales ante la DGII.
- Certificación de pagos al día en la TSS.
- Registro de proveedor del estado vigente y con la actividad económica para tales fines.
- Para la evaluación se tomara en cuenta el precio, la modalidad de pago, tiempo de entrega, cumplimiento con las especificaciones técnicas y documentación solicitada.
- No se recibirá más de una factura por orden de compra.

Para solicitud de aclaración deberán dirigirse a nuestra Oficina Principal en la siguiente dirección Ave. De Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Sto. Dgo., D.N. en el horario de (8:00 am a 4:00 pm) de lunes a viernes, vía correo electrónico a [compras@onapi.gob.do](mailto:compras@onapi.gob.do) o llamando al número 809-567-7474 ext. 3443. El costo de las informaciones es gratuito.

Atentamente;

Moises peralta.  
Auxiliar Administrativo.



**OFICINA PRINCIPAL:**  
Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana  
**TELÉFONO:** 809-567-7474  
[www.onapi.gob.do](http://www.onapi.gob.do)