



No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2021-0047

Fecha de emisión: 20/4/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial **ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2021-00079

Descripción: Reparación del vehículo Kia Sorrento chasis No. KNAKU814DB5181603 por presentar

desperfectos en la polea del cigüeñal.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Radhatech Servicio Automotriz, SRL

RNC: 131929001

Nombre Comercial: Radhatech Servicio Automotriz, SRL

Domicilio Comercial: A, Edif. Galvan III, 4-A, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-383-5963

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 19,795.68

Moneda: DOP

Detalle

Moneda Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig	Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
Orig		Descuento	Orig	Orig Moneda

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma Firma Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 2	Reparación del vehículo Kia Sorrento chasis No. KNAKU814DB51 81603 por presentar desperiectos en la polea del cigüeñal.	1.00	dυ	16,776.0	16,776.00		3,019.68	0.00	19,795.68

Subtotal RD\$	16,776.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,019.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	19,795.68

Observaciones:

Plan de entrega						
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad		
1	Reparación del vehículo Kia Sorrento chasis No. KNAKU814DB51816D3 por presentar desperfectos en la polea del cigüeñal.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/4/2021 3:00:00 p.m		

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Carbo A. Blons Goria
Nombre y Apellido